




**3. ETAT DES LIEUX : PLAN  
REZ-DE-CHAUSSEE**



REZ-DE-CHAUSSEE



**4. ETAT DES LIEUX : PLAN  
1ER ETAGE**




1ER ETAGE


MOULIN DE JUFFET MONTBAZIN  
Restauration/Reconstitution

V.CHAPAL Architecte

Avril 2007




5. ETAT DES LIEUX : PLAN  
2EME ETAGE




2EME ETAGE




**6. ETAT DES LIEUX : PLAN  
ASSISE DE COURONNEMENT**







ASSISE SUPERIEURE



7. ETAT DES LIEUX : PLANS  
SUPERPOSÉS




-  REZ-DE-CHAUSSEE
-  1ER ETAGE
-  2EME ETAGE
-  ARASE SUPERIEURE

MOULIN DE JUFFET MONTBAZIN  
Restauration/Reconstitution


V.CHAPAL Architecte


Avril 2007



150%

8. ETAT DES LIEUX : COUPE


 BETON ARME



MOULIN DE JUFFET MONTBAZIN  
Restauration/Reconstitution


V.CHAPAL Architecte

Avril 2007



9. ETAT DES LIEUX :  
ELEVATION

150%

 BETON ARME

CERCLAGE  
METALLIQUE

ASSISE EN PIERRE DE  
TAILLE

